



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de l'Aude

FICHE des PLUS HAUTES EAUX

Fiche N° 11

Cours d'eau : Aude

Commune : Axat


Lieu-dit :

Adresse : pont de la RD118 – PR 93+110

X (Lambert 93) : 635956

Y (Lambert 93) : 6186762

Support repère : culée gauche aval



N°	Date crue	Hauteur/TN	Altitude (m NGF)	Date de l'enquête	Enquêteur	Observations
	13/09/1963		436.74	27/09/2012	GEINFRA	Carrefour RD 118 et RD 17



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de l'Aude

FICHE des PLUS HAUTES EAUX

Fiche N° 13

Cours d'eau : Aude

Commune : Axat


Lieu-dit : Axat

Adresse : RD 118 – PR 89+540

X (Lambert 93) : 637230.67

Y (Lambert 93) : 6189729.05

Support repère : mur de soutènement
rive gauche



N°	Date crue	Hauteur/TN	Altitude (m NGF)	Date de l'enquête	Enquêteur	Observations
	13/09/63		396.78	27/09/12	GEINFRA	à hauteur de la 14ème marche de l'escalier en descendant






Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de l'Aude

FICHE des PLUS HAUTES EAUX

Fiche N° 14

Cours d'eau : Aude
Commune : Axat
Lieu-dit : Axat
Adresse : RD 118
X (Lambert 93) : 637387
Y (Lambert 93) : 6189771
Support repère : Pont Vieux
pile droite aval



N°	Date crue	Hauteur/TN	Altitude (m NGF)	Date de l'enquête	Enquêteur	Observations
	13/09/1963		395.85	27/09/2012	GEINFRA	Trait rouge sur pile droite, non répertorié Date inscrite erronée



Direction Départementale
de l'Équipement
de l'Aude

FICHE des PLUS HAUTES EAUX

Fiche n° 16

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE	
Cours d'eau	Aude		
Commune	Axat		
Lieu-dit / adresse	pont d'Aliès pont de la RD 117 - PR 8+230		
Support repère	culée gauche amont		
REPERES NIVELLEMENT			
n°	Nature	Support	Alt. NGF / Hauteur/TN
		pont	391,47

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963	2,00	387,46	23/10/2001	De Vos	repère crue situé à moins de 4,01 m du repère NGF

PHOTOGRAPHIE






Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de l'Aude

FICHE des PLUS HAUTES EAUX

Fiche N° 17



Cours d'eau : Aude
Commune : Saint Martin Lys
Lieu-dit : RD 117 – PR 8+950
Adresse : viaduc SNCF
X (Lambert 93) : 637087
Y (Lambert 93) : 6190876
Support repère : pile droite aval

N°	Date crue	Hauteur/TN	Altitude (m NGF)	Date de l'enquête	Enquêteur	Observations
	13/09/1963		378.12	27/09/2012	GEINFRA	Viaduc enjambant l'Aude et la RD 117 accès éloigné – passer par le pont SNCF



Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de l'Aude

FICHE des PLUS HAUTES EAUX


Fiche N° 20



Cours d'eau : Aude
Commune : Saint Martin Lys
Lieu-dit : le Village
Adresse : RD 117 – PR 9+350
X (Lambert 93) : 636655
Y (Lambert 93) : 6192291
Support repère : pont - culée droite amont

N°	Date crue	Hauteur/TN	Altitude (m NGF)	Date de l'enquête	Enquêteur	Observations
	12/10/1970		356.27	27/09/2012	GEINFRA	Repère NGF sur la partie basse de la façade de la Mairie



LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	l'Aude			
Commune	Belvianes et Cavirac			
Lieu-dit / adresse	Belvianes et Cavirac pont de la RD 78 - PR 1+120			
Support repère	culée droite amont			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN
			311,48	

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	12/10/1970	1,35	312,30	20/11/2001	De Vos	repère crue à +0,82 m du NGF

PHOTOGRAPHIE



Cours d'eau : Ruisseau le Carach (Aude)
Commune : Belvianes et Cavirac
Lieu-dit : Saint Vincent
Adresse : pont de la RD117 – PR 16+640
sur le Carach
X (Lambert 93) : 633820.99
Y (Lambert 93) : 6195825.11
Support repère : culée gauche aval



N°	Date crue	Hauteur/TN	Altitude (m NGF)	Date de l'enquête	Enquêteur	Observations
	13/09/1963		304.01	Octobre 2012	GEINFRA	le Carach affluent sur la rive gauche de l'Aude



Fiche n° 24

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	l'Aude			
Commune	Quillan			
Lieu-dit / adresse	Camcilla			
Support repère	élévateur d'eau - rive droite			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963		293,06	27/11/2001	De Vos	repère non trouvé - étude hydraulique de Quillan (N°2)

PHOTOGRAPHIE




Il n'existe aucune trace ou indice pouvant permettre d'identifier l'emplacement des repères de crues.
Site présumé photographié.

Fiche n° 25

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	l'Aude			
Commune	Quillan			
Lieu-dit / adresse	Camcilla			
Support repère	façade maison de jardin - rive droite			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963		292,97	27/11/2001	De Vos	repère non trouvé - étude hydraulique de Quillan (N°1)

PHOTOGRAPHIE



Il n'existe aucune trace ou indice pouvant permettre d'identifier l'emplacement des repères de crues.
Site présumé photographié du N°1.

Fiche n° 26

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	l'Aude			
Commune	Quillan			
Lieu-dit / adresse	Camcilla 12, rte de Camcilla - Mlle Chouzenoux			
Support repère	paroi du canal - rive droite			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963		291,78	27/11/2001	De Vos	repère non trouvé - étude hydraulique de Quillan (N°3)
	21/03/1974		290,98	27/11/2001	De Vos	repère non trouvé - étude hydraulique de Quillan (N°34)

PHOTOGRAPHIE



Le propriétaire des lieux m'a affirmé n'avoir jamais constaté l'implantation de repères de crues des années 1963 et 1974 sur sa propriété, tels qu'ils sont portés sur l'étude hydraulique de Quillan. Site présumé photographié.

Fiche n° 27

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	l'Aude			
Commune	Quillan			
Lieu-dit / adresse	Camcilla 12, rte de Camcilla - Mlle Chouzenoux			
Support repère	coin de hangar - rive droite			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963		291,03	27/11/2001	De Vos	repère non trouvé - étude hydraulique de Quillan (N°35)

PHOTOGRAPHIE



Le propriétaire des lieux m'a affirmé n'avoir jamais constaté l'implantation de repères de crues des années 1963 et 1974 sur sa propriété, tels qu'ils sont portés sur l'étude hydraulique de Quillan. Site présumé photographié.

Fiche n° 28

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	l'Aude			
Commune	Quillan			
Lieu-dit / adresse	La Hilette route de Perpignan - M. Lacote			
Support repère	soubassement - rive gauche			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963		289,02	28/11/2001	De Vos	repère non trouvé - étude hydraulique de Quillan (N°4)

PHOTOGRAPHIE



La propriétaire des lieux m'a affirmé n'avoir jamais constaté l'implantation de repère de crue. Elle affirme que lors de l'inondation l'eau est arrivée à hauteur du muret de son jardin potager (h = 0,50 m). Site présumé photographié.

Fiche n° 29

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	l'Aude			
Commune	Quillan			
Lieu-dit / adresse	Camcilla Usine Formica			
Support repère	extrémité mur usine - rive droite			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN


RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963		288,99	27/11/2001	De Vos	repère non trouvé - étude hydraulique de Quillan (N°4bis)

PHOTOGRAPHIE



Le mur extérieur de l'usine a subi une probable remise en état. Site présumé

Fiche n° 32

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	Aude			
Commune	Quillan			
Lieu-dit / adresse	Quillan 7 ter Av. Dr. Jules Baux			
Support repère	mur de soutènement - rive gauche			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN


RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963		287,21	28/11/2001	De Vos	repère non trouvé - étude hydraulique de Quillan (N°5)
	21/03/1974		286,16	28/11/2001	De Vos	repère non trouvé - étude hydraulique de Quillan (N°6)

PHOTOGRAPHIE



Ce sont de nouveaux locataires qui occupent les lieux, l'ancien propriétaire étant décédé.
Le mur de soutènement qui borde la rive gauche de l'Aude est récent.

Fiche n° 33

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	ruisseau Le Coulent (Aude)			
Commune	Quillan			
Lieu-dit / adresse	Quillan pont de la RD 117			
Support repère	culée droite aval			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	25/06/1987		287,74	30/11/2001	De Vos	repère non trouvé - le Coulent affl. en rive gche de l'Aude étude hydraulique de Quillan (N°28)

PHOTOGRAPHIE



Fiche n° 34

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	Aude			
Commune	Quillan			
Lieu-dit / adresse	Quillan Av. Dr. Jules Baux - parcelle N°601			
Support repère	mur de soutènement - rive gauche			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963		286,58	28/11/2001	De Vos	repère non trouvé - étude hydraulique de Quillan (N°31)
	21/03/1974		286,01	28/11/2001	De Vos	rep. sans numéro, non trouvé - étude hydraulique de Quillan

PHOTOGRAPHIE



Ce sont de nouveaux locataires qui occupent les lieux, l'ancien propriétaire étant décédé. Le mur de soutènement qui borde la rive gauche de l'Aude est récent.

Fiche n° 35

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	l'Aude			
Commune	Quillan			
Lieu-dit / adresse	Quillan pont Suzanne			
Support repère	culée gauche amont			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN


RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963		286,68	28/11/2001	De Vos	repère non trouvé - étude hydraulique de Quillan (N°5bis)

PHOTOGRAPHIE



Après enlèvement du lierre et des épineux, aucune trace ni indice permettant d'identifier le repère.

Fiche n° 36

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	l'Aude			
Commune	Quillan			
Lieu-dit / adresse	Quillan 100m aval pont Suzanne			
Support repère	mur de soutènement - rive gauche			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN


RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	21/03/1974		284,96	28/11/2001	De Vos	repère non trouvé - étude hydraulique de Quillan (N°32)

PHOTOGRAPHIE



La berge gauche est entièrement occupée par des murs de soutènement construits par des particuliers, en prolongement de leurs habitations.
Photographie du site présumé.

Fiche n° 37

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	l'Aude			
Commune	Quillan			
Lieu-dit / adresse	Quillan Pont Vieux			
Support repère	pile gauche amont			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963		284,90	28/11/2001	De Vos	repère non trouvé - étude hydraulique de Quillan (N°8)
	06/05/1863		284,29	28/11/2001	De Vos	repère non trouvé - étude hydraulique. de Quillan (N°7)
	12/10/1970	?	283,31	28/11/2001	De Vos	étude hydraulique de Quillan (N°9)

PHOTOGRAPHIE



Selon les témoignages des riverains de la rue J. Baudru, la crue de 1970 aurait atteint au moins la hauteur de 0,50m dans cette rue. A vue d'œil l'implantation du repère de crue de 1970, est à une hauteur inférieure au niveau de la voirie actuelle. La crue de 1963 (repère non trouvé), est plus importante: son niveau dépasse de 1,59m celle de 1970. La zone inondable s'étendrait au-delà de ce qu'indique l'étude de Quillan.

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	l'Aude			
Commune	Quillan			
Lieu-dit / adresse	Quillan rue Vaysse Barthélémy			
Support repère	Pharmacie Tribillac - rive gauche			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963		283,65	30/11/2001	De Vos	repère non trouvé - étude hydr. de Quillan (N°10)
	21/03/1974		283,18	30/11/2001	De Vos	rep. sans numéro, non trouvé - étude hydraulique de Quillan

PHOTOGRAPHIE



Selon le témoignage des pharmaciens qui affirment n'avoir jamais constaté d'emplacement de repère de crue; ils étaient présents à celle de 1974 qui atteignait une hauteur de 0,40m à 0,45m dans leur pharmacie. Leurs prédécesseurs ont affirmé que la crue de 1963 a atteint la hauteur du comptoir, soit 1,10m.
Photographie du site présumé.

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	l'Aude			
Commune	Quillan			
Lieu-dit / adresse	Quillan M. Sallans Pierre - La Rhode			
Support repère	Parcelle N°92 - rive droite			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963		282,49	30/11/2001	De Vos	repère non trouvé - étude hydraulique de Quillan (N°11)
	21/03/1974		281,61	30/11/2001	De Vos	repère non trouvé - étude hydraulique de Quillan (N°12)

PHOTOGRAPHIE




Aucun indice, aucune trace de ces repères dans le jardin potager.
Photographie du site présumé.

Fiche n° 40

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	l'Aude			
Commune	Quillan			
Lieu-dit / adresse	Quillan Pont Neuf - RD 118 PR 88+350			
Support repère	culée gauche aval			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN
			283,15	

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
						échelle limni. (Z = 280,10 m) accolée c/ la culée gche aval
	25/10/1891		283,17	30/11/2001	De Vos	rep. non trouvé sansnuméro - étude hydraulique de Quillan
	13/09/1963	?	282,63	30/11/2001	De Vos	étude hydraulique de Quillan (N°26)
	21/03/1974		282,58	30/11/2001	De Vos	rep. non trouvé sans numéro - étude hydraulique de Quillan
	12/10/1970	?	282,17	30/11/2001	De Vos	étude hydraulique de Quillan (N°27)

PHOTOGRAPHIE



Fiche n° 42

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	l'Aude			
Commune	Quillan			
Lieu-dit / adresse	Quillan N°19/21 Route de Carcassonne			
Support repère	mur bâtiment désaffecté - rive droite			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN


RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963		279,86	04/12/2001	De Vos	repère non trouvé - étude hydraulique. de Quillan (N°14, N°15)

PHOTOGRAPHIE



Habitation désaffectée. Le repère, comme l'indique, l'étude devrait être situé sur la partie gauche de l'impasse côté sortie et sur la moitié de la longueur du mur extérieur. Distance de la berge à l'endroit photographié = 30 à 40m. Aucun indice ni trace de repère.
Photographie du site présumé.

Fiche n° 43

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	l'Aude			
Commune	Quillan			
Lieu-dit / adresse	Quillan "Le Gall" - parcelle N° 1307			
Support repère	coin de garage - rive gauche			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN


RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963		278,74	04/12/2001	De Vos	repère non trouvé - étude hydraulique de Quillan (N°13)

PHOTOGRAPHIE



Selon le plan de l'étude, le repère se situerait sur le coin ou la face avant de ce garage, en alignement avec une station d'épuration désaffectée. Aucune trace ni indice.
Photographie du site présumé.

Fiche n° 54

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	l'Aude			
Commune	Campagne sur Aude			
Lieu-dit / adresse	Brézilhau-Bas RD 92 PR 3+300			
Support repère	berge ? - rive gauche			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963		264,99	04/12/2001	De Vos	repère non trouvé - étude hydraulique de Quillan (N°16)

PHOTOGRAPHIE



Selon l'étude hydraulique de Quillan, le repère N°16 se situe au début de l'agglomération de Brézilhau-bas, venant de Quillan, sur la RD 92. Ce point pourrait correspondre au panneau d'entrée du lieu dit, à la perpendiculaire, début du biseau de la RD 118 sur la berge droite. Il n'y a aucune trace ni indice sur la berge gauche, de ce repère N° 16.

Fiche n° 56

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	confluence Brézilhous / Aude			
Commune	Campagne sur Aude			
Lieu-dit / adresse	Brézilhous-Bas pont de la RD 92 PR 3+750 sur Brézilhous			
Support repère	culée droite aval			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN
		pont	265,29	

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	25/10/1891		263,97	18/12/2001	De Vos	repère disparu
	13/09/1963		263,90	18/12/2001	De Vos	repère disparu
	12/10/1970	2,68	263,84	18/12/2001	De Vos	culée droite aval
	01/08/1872		262,99	18/12/2001	De Vos	repère disparu

PHOTOGRAPHIE



Fiche n° 57


LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	Aude			
Commune	Campagne sur Aude			
Lieu-dit / adresse	bord d'Aude			
Support repère	coin maison - rive gauche			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963	1,51	253,00	18/12/2001	De Vos	trait de peinture (témoignage)

PHOTOGRAPHIE



Fiche n° 59


LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	Aude			
Commune	Campagne sur Aude			
Lieu-dit / adresse	Campagne sur Aude impasse du moulin			
Support repère	coin bâtiment agricole - rive gauche			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	25/10/1891	1,66	252,29	18/12/2001	De Vos	
	03/03/1930	0,50	252,11	18/12/2001	De Vos	
	13/09/1963	?	252,09	18/12/2001	De Vos	trait de peinture disparu

PHOTOGRAPHIE



Fiche n° 61


LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	Aude			
Commune	Espérazza			
Lieu-dit / adresse	La Roquette RD 118 - La Plantation			
Support repère	bâtiment façade arrière - rive droite			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963	1,60	247,46	18/12/2001	De Vos	repère enlevé

PHOTOGRAPHIE



Fiche n° 63


LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	Aude			
Commune	Espérasa			
Lieu-dit / adresse	La Grave Moulin Guiraud			
Support repère	mur ouest - rive gauche			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963			23/01/2002	De Vos	repère non trouvé - bâtiment en ruines

PHOTOGRAPHIE



Fiche n° 64


LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	Aude			
Commune	Espérasa			
Lieu-dit / adresse	La Grave transformateur électrique			
Support repère	transformateur - rive gauche			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963			23/01/2002	De Vos	repère non trouvé - nouveau poste électrique

PHOTOGRAPHIE



Fiche n° 65


LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	Aude			
Commune	Espérazza			
Lieu-dit / adresse	Espérazza villa Guitaro-tennis			
Support repère	angle sud-est - rive droite			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963			23/01/2002	De Vos	repère non trouvé - maison neuve

PHOTOGRAPHIE



Fiche n° 67

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	Aude			
Commune	Ezperaza			
Lieu-dit / adresse	Ezperaza Pont de la RD 46, PR 0+150			
Support repère	culée gauche - aval			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963			23/01/2002	De Vos	repère non trouvé - étude hydraulique Couiza-montazels

PHOTOGRAPHIE



Fiche n° 68

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	Aude			
Commune	Espérazza			
Lieu-dit / adresse	le village place de la République			
Support repère	façade maison à côté église - rive gche			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	01/08/1872	1,21	238,41	04/07/2001	Guiraud	
	13/09/1963	0,50	237,73	04/07/2001	Guiraud	rep. masqué par crépi - étude hydraulique Couiza-Montazels

PHOTOGRAPHIE



Fiche n° 69

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	Aude			
Commune	Espérazza			
Lieu-dit / adresse	le village 30, rue des Jardins			
Support repère	façade maison - rive gauche			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963	0,24	236,94	04/07/2001	Guiraud	étude hydraulique de Couiza-Montazels

PHOTOGRAPHIE



Fiche n° 70

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	Aude			
Commune	Espéras			
Lieu-dit / adresse	le village rue des Jardins			
Support repère	cabane de jardin - rive gauche			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Ait. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Ait. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963	1,52	237,26	04/07/2001	Guiraud	à 50 m du N°30 , étude hydraulique de Couiza-Montazels

PHOTOGRAPHIE




Fiche n° 71


LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	Aude			
Commune	Espéras			
Lieu-dit / adresse	le village 54, av de Carcassonne			
Support repère	Pilier gauche de l'entrée - rive gauche			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Ait. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Ait. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963	0,88	235,59	04/07/2001	Guiraud	étude hydraulique de Couiza-Montazels

PHOTOGRAPHIE



Fiche n° 72


LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	Aude			
Commune	Espérasa			
Lieu-dit / adresse	Le Plô- terrain de sport avenue de Carcassonne			
Support repère	mur sud-est, rive gauche			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Ait. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Ait. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963			13/02/2002	De Vos	repère de crue disparu

PHOTOGRAPHIE



Fiche n° 73


LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	Aude			
Commune	Espérasa			
Lieu-dit / adresse	Pastabrac			
Support repère	mur de digue			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Ait. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Ait. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963	?	234,51	04/07/2001	Guiraud	repère disparu, mur refait - étude hydr.Couiza-Montazels

PHOTOGRAPHIE



Fiche n° 79


LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	ruisseau de Fa (Aude)			
Commune	Fa			
Lieu-dit / adresse	Fa N° 2, chemin du moulin			
Support repère	façade gîte - rive gauche			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	26/06/1915	?	264,73	20/12/2001	De Vos	façade repeinte, rep. invisible - étude hydraulique du Faby
	12/10/1970	?	264,23	20/12/2001	De Vos	façade repeinte, rep. invisible - étude hydraulique du Faby

PHOTOGRAPHIE



Fiche n° 80


LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	ruisseau de Fa (Aude)			
Commune	Fa			
Lieu-dit / adresse	Fa église			
Support repère	sortie intérieure - côté droit - rive droite			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	26/06/1915	2,80	264,57	20/12/2001	De Vos	marque blanche de la crue - étude hydraulique Faby 1996

PHOTOGRAPHIE



Fiche n° 81


LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	ruisseau de Fa (Aude)			
Commune	Fa			
Lieu-dit / adresse	Fa N° 5 rue Occitanie			
Support repère	encadrement porte - rive droite			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	26/06/1915	1,28	264,07	20/12/2001	De Vos	orage du 26/06/1915 - trait dans l'encadrement

PHOTOGRAPHIE



Fiche n° 82

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	ruisseau de Fa (Aude)			
Commune	Fa			
Lieu-dit / adresse	Fa N° 27, av de la République			
Support repère	angle droit de façade			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	26/06/1915	2,00	263,94	20/12/2001	De Vos	trait de peinture

PHOTOGRAPHIE



Fiche n° 93

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	l'Aude			
Commune	Couiza			
Lieu-dit / adresse	Couiza sortie vers Limoux - ancienne fabrique			
Support repère	angle mur - rive droite			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	27/09/1992	1,75	(225,85)	1993	Guiraud	influence crue de la Sals - repère N°R 3
	17/10/1940			1993	Guiraud	crue de l'Aude . Repère disparu
	13/09/1963	0,20	(224,36)	1993	Guiraud	crue de l'Aude

PHOTOGRAPHIE



Etudes hydrologique de la Sals et hydraulique de Couiza

Fiche n° 94-1

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	l'Aude			
Commune	Couiza			
Lieu-dit / adresse	sortie vers Limoux RD 118 PR 75+900			
Support repère	cabane de jardin - rive droite			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	27/09/1992	2,14	(224,42)	1993	Guiraud	influence crue de la Sals - repère N°R 2
	13/09/1963	1,40	(223,69)	1993	Guiraud	crue de l'Aude

PHOTOGRAPHIE



Etudes hydrologique de la Sals et hydraulique de Couiza




Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de l'Aude

Cours d'eau : Aude
Commune : Couiza
Lieu-dit : Mayrac
Adresse : RD 118 PR 75+250
X (Lambert 93) : 639265.63
Y (Lambert 93) : 6206491.96
Support repère : façade – rive droite

FICHE des PLUS HAUTES EAUX

Fiche N° 95



N°	Date crue	Hauteur/TN	Altitude (m NGF)	Date de l'enquête	Enquêteur	Observations
	13/09/1963		222.58	26/09/2012	GEINFRA	
	27/09/1992		222.51	26/09/2012	GEINFRA	Influence crue de la Sals – repère n°R1



Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de l'Aude

Cours d'eau : Aude
Commune : Alet-les-Bains
Lieu-dit : le Moulin Neuf
Adresse : RD 118 PR 71+150
X (Lambert 93) : 639905.76
Y (Lambert 93) : 6209626.35
Support repère : façade dans la cour
rive droite

FICHE des PLUS HAUTES EAUX

Fiche N° 100



N°	Date crue	Hauteur/TN	Altitude (m NGF)	Date de l'enquête	Enquêteur	Observations
	01/08/1872		(208,72)	03/05/2002	De Vos	Aude, repère disparu
	25/10/1891		(210,01)	03/05/2002	De Vos	Aude, repère disparu
	17/10/1940		(207,44)	03/05/2002	De Vos	Aude, à 50cm sous la crue de 1970, repère disparu
	13/09/1963		208.17	27/09/2012	GEINFRA	Aude
	12/10/1970		(207,94)	03/05/2002	De Vos	Aude, à 20cm sous la crue de 1963, repère disparu
	21/03/1974		(206,89)	04/07/2001	Guiraud	Aude, à 55cm sous la crue de 1940, repère disparu
	27/09/1992		208.96	27/09/2012	GEINFRA	Influence crue de la Sals



Fiche n° 101

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	l'Aude			
Commune	Alet-les-Bains			
Lieu-dit / adresse	Alet-les-Bains - aire de repos - Casino ancienne RD 118 PR 70+800			
Support repère	parapet - rive droite			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963		(205,96)	17/05/2002	De Vos	repère disparu, aire de repos.Casino d'Alet- les Bains
	17/10/1940		(205,76)	17/05/2002	De Vos	repère disparu, aire de repos.Casino d'Alet- les Bains

PHOTOGRAPHIE



Lieu présumé des deux repères de crue.
Configuration des lieux changée : création de la déviation d'Alet les Bains et du Casino.
Nouveau pont d'Alet les Bains . Hauteur parapet existant : 0,50m .

Etude hydraulique d'Alet-les-Bains

Fiche n° 102

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	la Valette (Aude)			
Commune	Alet-les-Bains			
Lieu-dit / adresse	pont sur le ruisseau de la Valette ancienne RD 118 PR 70+490			
Support repère	pt de Fontbouillègues - rive droite - aval			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	17/10/1940		(204,61)	15/05/2002	De Vos	repère disparu; la Valette affl.de l'Aude à 150m sur sa rive drte

PHOTOGRAPHIE



Etude hydraulique d'Alet-les-Bains



Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de l'Aude

FICHE des PLUS HAUTES EAUX

Fiche N° 103



Cours d'eau : Aude
Commune : Alet-les-Bains
Lieu-dit : Alet-les-Bains
Adresse : ancienne RD 118 PR70+440 -
Acro Parc
X (Lambert 93) : 639746.71
Y (Lambert 93) : 6210432.56
Support repère : angle mur établissement
rive droite

N°	Date crue	Hauteur/TN	Altitude (m NGF)	Date de l'enquête	Enquêteur	Observations
	01/08/1872		204,75	07/09/2012	GEINFRA	
	25/10/1891		206	07/09/2012	GEINFRA	Ancien moulin d'Alet et station essence
	13/09/1963		205,18	07/09/2012	GEINFRA	Ancien moulin d'Alet et station essence
	27/09/1992		204,99	07/09/2012	GEINFRA	Influence de la Sals



Direction Départementale
de l'Équipement
de l'Aude

FICHE des PLUS HAUTES EAUX

Fiche n° 104

LOCALISATION DE LA PHE				SITUATION DE LA PHE	
Cours d'eau	l'Aude				
Commune	Alet-les-Bains				
Lieu-dit / adresse	Val d'Alet Avenue Nicolas Pavillon - PR 69+910				
Support repère	angle mur hangar enceinte - rive droite				
REPERES NIVELLEMENT					
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN	




RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	25/10/1891		(204,61)	15/05/2002	De Vos	repère disparu Aude - hangar Marcelli
	27/09/1992	2,00	(203,36)	15/05/2002	De Vos	influence Sals - hangar Marcelli
	12/10/1970		(202,41)	15/05/2002	De Vos	repère disparu Aude - hangar Marcelli
	13/09/1963	1,00	(202,36)	15/05/2002	De Vos	Aude

PHOTOGRAPHIE



Etude hydraulique d'Alet-les-Bains

Fiche n° 105

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	l'Aude		208	
Commune	Alet-les-Bains			
Lieu-dit / adresse	Val d'Alet Avenue Nicolas Pavillon			
Support repère	façade de la Poste - rive droite			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN


RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	25/10/1891		(204,11)	17/05/2002	De Vos	façade refaite - repère disparu

PHOTOGRAPHIE



Etude hydraulique d'Alet-les-Bains

Fiche n° 106

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	l'Aude		208	
Commune	Alet-les-Bains			
Lieu-dit / adresse	Alet-les-Bains Chemin de la Paoulette			
Support repère	mur de limite - rive droite			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN


RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963		(202,09)	17/05/2002	De Vos	trait rouge disparu - création d'une entrée

PHOTOGRAPHIE



Etude hydraulique d'Alet-les-Bains

Fiche n° 107


LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE				
Cours d'eau	l'Aude					
Commune	Alet-les-Bains					
Lieu-dit / adresse	Alet-les-Bains place de l'Église					
Support repère	angle mur maison - rive droite					
REPERES NIVELLEMENT						
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN		
RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	25/10/1891	0,37	203,94	15/02/2002	De Vos	maison Raynaud

PHOTOGRAPHIE



Etude hydraulique d'Alet-les-Bains

Fiche n° 108


LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE				
Cours d'eau	l'Aude					
Commune	Alet-les-Bains					
Lieu-dit / adresse	Pont Vieux - sous-sol habitation					
Support repère	angle mur - rive gauche - amont					
REPERES NIVELLEMENT						
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN		
RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	25/10/1891		(203,81)	16/05/2002	De Vos	repère disparu
	27/09/1992	0,64	(201,57)	16/05/2002	De Vos	construction contiguë au Pont Vieux - influence Sals

PHOTOGRAPHIE



Etude hydraulique d'Alet-les-Bains

Fiche n° 109


LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE				
Cours d'eau	l'Aude					
Commune	Alet-les-Bains					
Lieu-dit / adresse	Alet-les-Bains Pont Vieux					
Support repère	pile gauche - aval					
REPERES NIVELLEMENT						
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN		
		Pt Vieux, parape	206,005	0,34		
RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	17/10/1940	(3,75)	199,78	07/06/2002	De Vos	

PHOTOGRAPHIE



Etude hydraulique d'Alet-les-Bains

Fiche n° 110


LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE				
Cours d'eau	l'Aude					
Commune	Alet-les-Bains					
Lieu-dit / adresse	Alet-les-Bains Pont Vieux					
Support repère	culée droite aval					
REPERES NIVELLEMENT						
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN		
		Pt Vieux-parape	206,005	0,34		
RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	25/10/1891	3,06	203,30	15/05/2002	De Vos	

PHOTOGRAPHIE



Etude hydraulique d'Alet-les-Bains

Fiche n° 111


LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE				
Cours d'eau	l'Aude					
Commune	Alet-les-Bains					
Lieu-dit / adresse	Alet-les-Bains salle des fêtes					
Support repère	poteau d'extrémité - rive droite					
REPERES NIVELLEMENT						
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN		
RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	27/09/1992	1,30	(200,88)	15/05/2002	De Vos	
	13/09/1963	0,42	(199,97)	15/05/2002	De Vos	

PHOTOGRAPHIE




Etude hydraulique d'Alet-les-Bains

Fiche n° 112


LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE				
Cours d'eau	l'Aude					
Commune	Alet-les-Bains					
Lieu-dit / adresse	Alet-les-Bains Télécom					
Support repère	façade avant - rive droite					
REPERES NIVELLEMENT						
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN		
RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	27/09/1992	1,20	(200,67)	15/05/2002	De Vos	

PHOTOGRAPHIE



Etude hydraulique d'Alet-les-Bains

Fiche n° 113


LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE				
Cours d'eau	l'Aude					
Commune	Alet-les-Bains					
Lieu-dit / adresse	Alet-les-Bains source d'eau (lavoir)					
Support repère	Façade bâtiment - rive droite					
REPERES NIVELLEMENT						
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN		
RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	27/09/1992	1,33	(200,25)	16/05/2002	De Vos	
	13/09/1963		(198,60)	16/05/2002	De Vos	repère non retrouvé

PHOTOGRAPHIE



Etude hydraulique d'Alet-les-Bains

Fiche n° 114

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE				
Cours d'eau	l'Aude					
Commune	Alet-les-Bains					
Lieu-dit / adresse	Alet-les-Bains Source Orientale					
Support repère	angle Sud-Est - rive droite					
REPERES NIVELLEMENT						
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN		
RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	13/09/1963	(1,33)	(198,04)	16/05/2002	De Vos	(repère disparu ?)

PHOTOGRAPHIE



Etude hydraulique d'Alet-les-Bains



Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de l'Aude

FICHE des PLUS HAUTES EAUX

Fiche N° 115

Cours d'eau : Aude

Commune : Alet-les-Bains


Lieu-dit : Alet-les-Bains

Adresse : RD118 PR 68+750

X (Lambert 93) : 638767.31

Y (Lambert 93) : 6211589.65

Support repère : pont du Diable détruit
rive gauche



N°	Date crue	Hauteur/TN	Altitude (m NGF)	Date de l'enquête	Enquêteur	Observations
	13/09/1963		197.29	27/09/2012	GEINFRA	



Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de l'Aude

FICHE des PLUS HAUTES EAUX

Fiche N° 116

Cours d'eau : Aude

Commune : Alet-les-Bains

Lieu-dit : La Caune

Adresse : RD 118 PR 68+250

X (Lambert 93) : 638749.72

Y (Lambert 93) : 6212063.96


Support repère : mur de soutènement
rive gauche



N°	Date crue	Hauteur/TN	Altitude (m NGF)	Date de l'enquête	Enquêteur	Observations
	13/09/1963		195.13	27/09/2012	GEINFRA	



Cours d'eau : Aude
Commune : Alet-les-Bains
Lieu-dit : La Caune
Adresse : RD 118 PR 68+150 -
Viaduc SNCF
X (Lambert 93) : 638671.51
Y (Lambert 93) : 6212154.12
Support repère : culée amont – rive gauche



N°	Date crue	Hauteur/TN	Altitude (m NGF)	Date de l'enquête	Enquêteur	Observations
	25/10/1891		197,62	10/04/2012	GEINFRA	



Cours d'eau : Aude
Commune : Alet-les-Bains
Lieu-dit : Etroit d'Alet
Adresse : ancienne passerelle – RD 118
PR 67+950
X (Lambert 93) : 638645.84
Y (Lambert 93) : 6212314.76
Support repère : culée détruite
rive gauche - amont



N°	Date crue	Hauteur/TN	Altitude (m NGF)	Date de l'enquête	Enquêteur	Observations
	17/10/1940		194,22	27/09/2012	GEINFRA	
	13/09/1963		194,89	27/09/2012	GEINFRA	






Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de l'Aude

FICHE des PLUS HAUTES EAUX

Fiche N° 119



Cours d'eau : Aude

Commune : Alet-les-Bains

Lieu-dit : Payrouliès

Adresse : Croix de Payrouliès

X (Lambert 93) : 639317.63

Y (Lambert 93) : 6213445.06

Support repère : base de rocher
rive droite

N°	Date crue	Hauteur/TN	Altitude (m NGF)	Date de l'enquête	Enquêteur	Observations
	25/10/1891		191.85	28/09/12	GEINFRA	Repère sur un rocher situé au bas de la croix




Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de l'Aude

FICHE des PLUS HAUTES EAUX

Fiche N° 120a



Cours d'eau : Aude

Commune : Courmanel

Lieu-dit : Brasse

Adresse : Moulin de Brasse

X (Lambert 93) : 638803.96

Y (Lambert 93) : 6215711.71

Support repère : façade de bâtiment
rive gauche

N°	Date crue	Hauteur/TN	Altitude (m NGF)	Date de l'enquête	Enquêteur	Observations
	25/10/1891		180.83	27/09/12	GEINFRA	Aude
	13/09/1963		179.37	27/09/12	GEINFRA	Aude
	12/10/1970				De Vos	Aude, repère non trouvé
	27/09/1992		179.86	27/09/12	GEINFRA	Influence de la Sals






Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de l'Aude


FICHE des PLUS HAUTES EAUX

Fiche N° 121



Cours d'eau : Aude
Commune : Couranel
Lieu-dit : ancienne usine Maynard
Adresse : RD 118 PR 63+100
X (Lambert 93) : 637953.83
Y (Lambert 93) : 6216515.19
Support repère : façade – rive gauche

N°	Date crue	Hauteur/TN	Altitude (m NGF)	Date de l'enquête	Enquêteur	Observations
	25/10/1891		176.74	27/09/2012	GEINFRA	Aude
	27/09/1992		175.79	27/09/2012	GEINFRA	Influence crue de la Sals




Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de l'Aude


FICHE des PLUS HAUTES EAUX

Fiche N° 123



Cours d'eau : Aude
Commune : Limoux
Lieu-dit : Massia, Centre de rééducation
Unité les Jasmins
Adresse : RD129 PR 2+450
X (Lambert 93) : 638598.29
Y (Lambert 93) : 6216081.61
Support repère : façade bâtiment
rive droite

N°	Date crue	Hauteur/TN	Altitude (m NGF)	Date de l'enquête	Enquêteur	Observations
	01/08/72		179.56	07/09/12	GEINFRA	Aude
	25/10/91		179.18	07/09/12	GEINFRA	Aude
	27/09/92		178.73	07/09/12	GEINFRA	Influence crue de la Sals






Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de l'Aude

FICHE des PLUS HAUTES EAUX

Fiche N° 175



Cours d'eau : Aude
Commune : Pieuze
Lieu-dit : les Gaffous
Adresse : station de pompage de Pieuze
X (Lambert 93) : 637116.19
Y (Lambert 93) : 6220428.37
Support repère : angle de la station
rive droite

N°	Date crue	Hauteur/TN	Altitude (m NGF)	Date de l'enquête	Enquêteur	Observations
	25/10/91			03/07/2002	De Vos	Non trouvée – station rénovée - Aude
	17/10/40		157.61	07/09/12	GEINFRA	Marque rouge - Aude
	13/09/63		157.77	07/09/12	GEINFRA	Aude
	27/09/92		158.21	07/09/12	GEINFRA	Influence crue de la Sals



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de l'Aude


FICHE des PLUS HAUTES EAUX

Fiche N° 177




Cours d'eau : Aude
Commune : Pieuze
Lieu-dit : Domaine Flassa
Adresse : RD 118 – PR 56+815
X (Lambert 93) : 637033.20
Y (Lambert 93) : 6220949.81
Support repère : façade Sud – piédroit
entrée – rive gauche

N°	Date crue	Hauteur/TN	Altitude (m NGF)	Date de l'enquête	Enquêteur	Observations
	25/10/91		158.12	07/09/12	GEINFRA	Aude
	13/09/63		156.75	07/09/12	GEINFRA	Aude
	27/09/92		156.85	07/09/12	GEINFRA	influence crue de la Sals



Fiche n° 179

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	Aude			
Commune	Cépie			
Lieu-dit / adresse	domaine de l'Horte RD 118 PR 55 + 000			
Support repère	façade entrée - rive gauche			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN


RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	25/10/1891	1,30	153,80	06/09/2002	De Vos	marque verte - étude STEP Limoux GAEA Environnement
	17/10/1940	0,21		06/09/2002	De Vos	repère nivelé par géomètre Axiome / Bommel 07/04/2004 propriété de Mr Jouy déclarant avoir trouvé l'eau dans sa maison, lors de la crue de 1992

PHOTOGRAPHIE



Etude hydraulique

Fiche N° 180



Cours d'eau : Aude
Commune : Pomas
Lieu-dit : le Moulin de Fourminis
Adresse : RD 504 - PR 5+500
X (Lambert 93) : 640476.07
Y (Lambert 93) : 6223309.36
Support repère : côté Sud de l'immeuble
rive droite

N°	Date crue	Hauteur/TN	Altitude (m NGF)	Date de l'enquête	Enquêteur	Observations
	25/10/91		147.52	07/09/12	GEINFRA	
	13/09/63			09/08/2002	De Vos	repère non trouvé






Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de l'Aude

FICHE des PLUS HAUTES EAUX

Fiche N° 181



Cours d'eau : Aude

Commune : Pomas

Lieu-dit : passage à niveau

Adresse : RD 504 - PR 5+ 800

X (Lambert 93) : 640741.13

Y (Lambert 93) : 6223511.83

Support repère : piédroit de l'entrée
rive droite

N°	Date crue	Hauteur/TN	Altitude (m NGF)	Date de l'enquête	Enquêteur	Observations
	25/10/91		147.36	07/09/12	GEINFRA	Entrée en façade de l'ancienne maison S.N.C.F, sous la verrière Propriété de Mr et Mme BURGAT




Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de l'Aude

FICHE des PLUS HAUTES EAUX

Fiche N° 182



Cours d'eau : Aude

Commune : Pomas

Lieu-dit : Pont de Pomas

Adresse : RD 43 -PR 3+550

X (Lambert 93) : 641706.95

Y (Lambert 93) : 6224430.68

Support repère : tympan droit aval

N°	Date crue	Hauteur/TN	Altitude (m NGF)	Date de l'enquête	Enquêteur	Observations
	01/08/72		142.07	07/09/12	GEINFRA	
	25/10/91		142.66	07/09/12	GEINFRA	
	09/02/30		141.83	07/09/12	GEINFRA	
	17/10/40		141.72	07/09/12	GEINFRA	
	05/02/59		141.44	07/09/12	GEINFRA	
	13/09/63		141.67	07/09/12	GEINFRA	




Fiche n° 183

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	Aude			
Commune	Preixan			
Lieu-dit / adresse	Preixan Allée des Piboules			
Support repère	entrée façade Ouest - rive gauche			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	25/10/1891	1,02	129,46	01/09/2002	De Vos	repère de crue arraché - construction en ruines
	01/08/1872	0,36	129,10	01/09/2002	De Vos	

PHOTOGRAPHIE



Etude hydraulique

Fiche n° 18

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	La Sals			
Commune	Couiza			
Lieu-dit / adresse	Les Prax RD 613 PR 75+170			
Support repère	pilier gauche de portail de cave - rive dr			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	27/09/1992	1,30	232,99	1993	Guiraud	repère N°R 9
	25/10/1891	0,80	232,49	1993	Guiraud	
	17/10/1940	0,40	232,09	1993	Guiraud	

PHOTOGRAPHIE



Etudes hydrologique de la Sals et hydraulique de Couiza

Fiche n° 19

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	La Sals			
Commune	Couiza			
Lieu-dit / adresse	Gourmet - parcelle 586 N° 10 ancien chemin de Pougarach			
Support repère	angle droit, entrée garage - rive gauche			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	27/10/1992	2,04	230,25	07/03/2002	De Vos	Repère N°R 10

PHOTOGRAPHIE



Etudes hydrologique de la Sals et hydraulique de Couiza

Fiche n° 20

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	La Sals			
Commune	Couiza			
Lieu-dit / adresse	Av des Corbières et Jean Marty			
Support repère	entrée droite façade - rive droite			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	27/10/1992	1,55	229,85	14/03/2002	De Vos	marque orange M 8

PHOTOGRAPHIE



Etudes hydrologique de la Sals et hydraulique de Couiza

Fiche n° 21

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE				
Cours d'eau	La Sals					
Commune	Couiza					
Lieu-dit / adresse	Gourmet impasse du Languedoc					
Support repère	angle entrée droite - rive gauche					
REPERES NIVELLEMENT						
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN		
RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	27/10/1992	2,50	230,06	07/03/2002	De Vos	marque rouge M 9

PHOTOGRAPHIE



Etudes hydrologique de la Sals et hydraulique de Couiza

Fiche n° 22

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE				
Cours d'eau	La Sals					
Commune	Couiza					
Lieu-dit / adresse	le village - RD 613 PR 76+000 sortie vers Rennes-les-Bains, côté droit					
Support repère	mur et pilier de portail - rive droite					
REPERES NIVELLEMENT						
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN		
RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	27/09/1992	2,00	229,69	1993	Guiraud	repère N°R 8
	17/10/1940	0,55	228,85	1993	Guiraud	repère déplacé : côte NGF?

PHOTOGRAPHIE



Etudes hydrologique de la Sals et hydraulique de Couiza

Fiche n° 23

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	La Sals			
Commune	Couiza			
Lieu-dit / adresse	Gourmet rue Pasteur			
Support repère	pilier de garage - rive gauche			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	27/09/1992	0,35	229,75	01/03/2002	De Vos	repère N°R 11

PHOTOGRAPHIE



Etudes hydrologique de la Sals et hydraulique de Couiza

Fiche n° 24

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE		
Cours d'eau	La Sals			
Commune	Couiza			
Lieu-dit / adresse	le village - RD 613 caserne des pompiers			
Support repère	façade - rive droite			
REPERES NIVELLEMENT				
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN

RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	27/09/1992	2,30	229,53	1993	Guiraud	repère N°R 7

PHOTOGRAPHIE



Etudes hydrologique de la Sals et hydraulique de Couiza



Direction Départementale
de l'Équipement
de l'Aude

FICHE des PLUS HAUTES EAUX

Fiche n° 25

LOCALISATION DE LA PHE		SITUATION DE LA PHE				
Cours d'eau	La Sals					
Commune	Couiza					
Lieu-dit / adresse	Condamine 7 rue des Capitelles					
Support repère	angle droit garage - rive droite					
REPERES NIVELLEMENT						
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN		
RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	27/09/1992	1,93	229,66	12/03/2002	De Vos	marque rouge M 4

PHOTOGRAPHIE



Etudes hydrologique de la Sals et hydraulique de Couiza




Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de l'Aude

FICHE des PLUS HAUTES EAUX

Fiche N° 26

Cours d'eau : La Sals
Commune : Couiza
Lieu-dit : Couiza
Adresse : 12 rue de la Sals
X (Lambert 93) : 639170.29
Y (Lambert 93) : 6205050.64
Support repère : façade maison
rive droite



N°	Date crue	Hauteur/TN	Altitude (m NGF)	Date de l'enquête	Enquêteur	Observations
	17/10/1940		227.80	28/09/2012	GEINFRA	
	27/09/1992		229.22	28/08/2012	GEINFRA	Repère sans numéro






Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de l'Aude

FICHE des PLUS HAUTES EAUX

Fiche N° 27



Cours d'eau : La Sals

Commune : Couiza

Lieu-dit : Gendarmerie

Adresse : Av des Corbières et Jean Marty

X (Lambert 93) : 639282.51

Y (Lambert 93) : 6205126.52

Support repère : entrée gauche – rive droite

N°	Date crue	Hauteur/TN	Altitude (m NGF)	Date de l'enquête	Enquêteur	Observations
	27/09/92		229.54	02/10/12	GEINFRA	Repère sans numéro




Direction Départementale
de l'Équipement
de l'Aude

FICHE des PLUS HAUTES EAUX

Fiche n° 28

LOCALISATION DE LA PHE				SITUATION DE LA PHE	
Cours d'eau	La Sals				
Commune	Couiza				
Lieu-dit / adresse	Condamine 17 impasse de la Condamine				
Support repère	angle gauche garage - rive droite				
REPERES NIVELLEMENT					
n°	Nature	Support	Alt. NGF	Hauteur/TN	



RESULTAT DE L'ENQUETE						
n°	Date crue	Hauteur / TN	Alt. NGF	Date de l'enquête	Enquêteur	Observation
	27/09/1992	1,60	229,29	12/03/2002	De Vos	marque orange M 3

PHOTOGRAPHIE



Etudes hydrologique de la Sals et hydraulique de Couiza