



Identification

Identifiant	11SIS03892
Nom usuel	Centre EDF / GDF Services Vallée d'Aude
Adresse	rue Pierre Germain
Lieu-dit	
Département	AUDE - 11
Commune principale	CARCASSONNE - 11069
Caractéristiques du SIS	Au 19/10/2011

Description du site:

Le site de Carcassonne a accueilli une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de la houille.
Actuellement, il est utilisé pour les besoins des entreprises EDF et / ou Gaz de France.

Description qualitative :

Gaz de France a hiérarchisé ses actions sur les 467 sites d'anciennes usines à gaz qu'il gère, répartis sur l'ensemble du territoire. La méthodologie retenue a consisté à hiérarchiser les sites en fonction de leur sensibilité vis à vis de l'environnement (usage du site, vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles, présence et type de population sur le site...). L'application de cette méthode a abouti à l'établissement de 5 classes de priorité pour lesquelles les engagements de Gaz de France ont fait l'objet d'un protocole d'accord relatif à la maîtrise et au suivi de la réhabilitation des anciens terrains d'usines à gaz entre le Ministère de l'Environnement et Gaz de France signé le 25 avril 1996. Le site de Carcassonne a été évalué en classe 3 du protocole: site dont la sensibilité vis à vis de l'homme, des eaux souterraines et superficielles est faible.

Conformément aux engagements pris dans le protocole, Gaz de France devait réaliser avant 2004 une étude historique pour localiser les cuves et, si les opérations de vidange des cuves faisaient apparaître une pollution résiduelle, des investigations complémentaires devaient être effectuées en accord avec l'Inspection des installations classées.

A la suite d'une étude en recherche de cuves réalisée en 2002, deux cuves contenant du goudron ont été repérées, vidangées et comblées en 2003.

Par ailleurs, Gaz de France s'est engagé à réaliser un diagnostic des sols en préalable à toute opération de vente, cession ou réaménagement. Les conditions de réhabilitation définies en accord avec les services de l'Inspection des installations classées, seront adaptées à la classe de sensibilité du site et à sa destination future.

Etat technique	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usage ou servitudes imposées ou en cours
----------------	---

Observations

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	11.0011	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=11.0011

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 647886.0 , 6235104.0 (Lambert 93)

Superficie totale 12214 m²

Perimètre total 607 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
CARCASSONNE	AW	443	23/11/-0001

Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 11SIS03892



□ Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 11SIS03892