



Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Identifiant 11SIS03890

Nom usuel MELPOMEN - Atelier avenue d'Occitanie

Adresse Route de Sigean

Lieu-dit

Département AUDE - 11

Commune principale PORT LA NOUVELLE - 11266

Caractéristiques du SIS Au 10/06/2003

Description du site:

Il s'agit de bâtiments ayant abrité des installations de formulation et de stockage de produits agropharmaceutiques, ainsi qu'un laboratoire d'analyse et de conception des dits produits.

Ces bâtiments sont situés dans une zone d'activité en bordure d'une route départementale.

Description qualitative:

Dans le cadre de la cessation d'activité, des études sur l'évaluation de l'état sanitaire du site ont été demandées par l'inspecteur des installations classées.

Ces études, réalisées par l'INERIS (études en 1996 et 1997), ont mis en évidence une contamination des murs intérieurs des bâtiments (composés de type pesticides) et l'absence de contamination des sols et des eaux souterraines (au des résultats des contrôles piézométriques) par les mêmes composés.

Par arrêté préfectoral en date du 7/05/1999, la dépollution du site a été imposée au dernier exploitant.

Après des travaux de dépollution (grattage, lessivage des murs ...), une évaluation complémentaire a été effectuée, sur demande de l'inspecteur des installations classées, par le cabinet ANTEA.

Le rapport remis le 27 mars 2001 montre la présence, dans les parpaings, de résidus de perméthrine et de chlordane dans des proportions inférieures aux valeurs de l'OMS en précisant que la perméthrine ne présente pas de risque de migration par les eaux pluviales dans le milieu naturel et que la partie lixiviable du chlordane est inférieure aux teneurs recommandées pour les eaux potables.

En conséquence, cette étude conclut à la possibilité de démolir les bâtiments et d'assimiler les gravats à des produits inertes. Quelques précautions de stockage sont néanmoins retenues : mise hors d'eau et recouvrement de la surface avec des produits argileux.

Les travaux de démolition et de recouvrement ont été effectués et achevés en 2003.

Des restrictions d'usage du site (interdictions d'affouillements et de constructions de bâtiments) ont été imposées par arrêté préfectoral du 12 décembre 2002.

Les analyses réalisées en 2001 concernaient les dernières substances (pesticides) utilisées mais n'ont pas pris en compte la présence potentielle d'anciennes substances utilisées sur le site comme l'arsenic

La classification en SIS permettra la réalisation d'études complètes avant tout changement d'usage.

Etat technique

Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usage ou servitudes imposées ou en cours

Observations

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	11.0004	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php ?page=1&index_sp=11.0004

Sélection du SIS

Statut

Consultable

Critère de sélection

Terrains concernés à risques gérés

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde

702678.0, 6213632.0 (Lambert 93)

Superficie totale

4907 m²

Perimètre total

440 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du

04/12/2014

parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
PORT LA NOUVELLE	AE	586	04/12/2014

Documents

Cartographie



