



**SITE DE MONTREDON
SUIVI TOPOGRAPHIQUE DU PLOT N°9
MONTREDON 247 NORD- Plot N° 9**



SOURCE DES DONNEES : MINELIS

**SITE DE MONTREDON
SUIVI TOPOGRAPHIQUE DU PLOT N°9
MONTREDON 247 NORD- Plot N° 9**




PR.DTHY.20.0038 - Pièce n°9

Site d'Artus et Montredon - Rapport de synthèse annuel - année 2020 - Salsigne (11)

SOURCE DES DONNEES : MINELIS




67/178

**SITE DE MONTREDON
SUIVI TOPOGRAPHIQUE DU PLOT N°10**
MONTREDON CENTRE EST - EST - Plot N° 10



SOURCE DES DONNEES : MINELIS

**SITE DE MONTREDON
SUIVI TOPOGRAPHIQUE DU PLOT N°10**
MONTREDON CENTRE EST - EST - Plot N° 10




PR.DTHY.20.0038 - Pièce n°9


Site d'Artus et Montredon - Rapport de synthèse SOURCE DES DONNEES : MINELIS (11)

69/178

SITE DE MONTREDON
SUIVI TOPOGRAPHIQUE DU PLOT N°11
 MONTREDON CENTRE OUEST - OUEST - Plot N° 11




SITE DE MONTREDON
SUIVI TOPOGRAPHIQUE DU PLOT N°11
 MONTREDON CENTRE OUEST - OUEST - Plot N° 11



SOURCE DES DONNEES : MINELIS

SITE DE MONTREDON
SUIVI TOPOGRAPHIQUE DU PLOT N°12
 MONTREDON OUEST - Plot N° 12




SOURCE DES DONNEES : MINELIS
 PR.DTHY.20.0038 - Pièce n°9
 Site d'Artus et Montredon - Rapport de synthèse annuel - année 2020 - Salsigne (11)


73/178

SOURCE DES DONNEES : MINELIS

SITE DE MONTREDON
SUIVI TOPOGRAPHIQUE DU PLOT N°13
 MONTREDON OUEST - Plot N° 13



SITE DE MONTREDON
SUIVI TOPOGRAPHIQUE DU PLOT N°14
 MONTREDON OUEST - Plot N° 14



PR.DTHY.20.0038 - Pièce n°9

Site d'Artus et Montredon - Rapport de synthèse annuel de surveillance 2020

77/178


SOURCE DES DONNÉES : MINELIS



Annexe 4 : site de Montredon
Résultats synthétiques des levés piézométriques
et de pressions interstitielles

LEVÉS PIÉZOMÉTRIQUES - MONTREDON
SOURCE DES DONNÉES : MINELIS
PROFONDEUR DE L'EAU (en mètre)

	Profondeur totale en mètres	28/11/2005	20/06/2006	05/12/2006	26/05/2007	12/12/2007	20/05/2008	11/12/2008	22/05/2009	17/12/2009	20/05/2010	20/12/2010	20/05/2011	15/12/2011	18/05/2012	17/12/2012	03/07/2013	16/12/2013	20/05/2014	12/12/2014	22/05/2015	11/12/2015
P25	9.65	2.78	4.00	5.05	3.55	4.65	3.19	3.60	3.38	4.39	4.12	3.99	4.03	2.76	2.97	3.10	3.39	3.38	3.16	3.16	3.16	
P26	1.13	1.78	3.50	5.09	3.52	2.50	3.10	1.97	3.38	4.31	3.16	1.89	3.19	2.76	1.84	1.83	2.00	1.99	3.46	2.22	3.22	
P20	2.65	22.30	22.30	22.60	22.61	22.65	22.69	22.63	22.64	22.57	22.66	22.57	22.58	22.68	22.65	22.66	22.68	22.68	22.71	22.74	22.74	
B	13.5	11.98	11.71	12.30	11.80	12.39	12.18	12.33	11.70	12.15	12.08	12.10	11.51	12.20	11.88	11.87	10.56	11.03	11.37	11.38	11.62	
SP1	5.2	6.23	6.37	7.59	6.44	6.37	6.35	6.45	6.35	6.48	6.35	6.42	6.31	6.35	6.42	6.31	6.35	6.35	6.35	6.35	6.37	
SP2	9.25	11.50	11.50	9.50	9.50	8.77	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	
Draint Central	P2E	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	
MST11	P2Z	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	
P2Z9/33	#NA	11.32	11.34	10.11	10.26	11.46	11.69	10.04	11.33	11.29	11.48	11.53	11.17									



PR.DTHY.20.0038 - Pièce n°9
Site d'Artus et Montredon - Rapport de synthèse annuel - année 2020 - Salsigne (11)

MONTREDON
Relevés des cellules de pression interstielles
SOURCE DES DONNEES : MINELIS


Référence Pz	A	C	E1	E2	G	SCO1	SCO3
Profondeur cellule (m)	35.25	19.00	18.00	10.00	10.70	15.00	25.30
Date installation	04/11/1993	02/11/1993	28/10/1993	28/10/1993	08/03/1994	07/02/2008	19/02/2008
Valeurs initiales (Hz)	1017.8	1015.3	1009.9	1000.3	1004.6	999.9	899.5
Cote cellule (mNGF)	217.33	220.03	232.04	239.04	-	263.00	252.70

Charge hydraulique H (mNGF)							
	A	C	E1	E2	G	SCO1	SCO3
26/02/2008	228.29		235.21	239.62		263.00	252.70
25/03/2008	228.23		235.23	239.70		262.82	252.09
26/06/2008	228.29		235.60	239.97		262.94	252.11
27/08/2008	228.16		235.58	239.75		262.94	252.07
26/10/2008	228.11		235.29	239.68		262.88	252.01
11/12/2008	228.07		235.10	239.62		262.86	252.00
09/02/2009	228.18		235.19	239.66		262.90	251.89
24/04/2009	228.23		235.90	240.10		262.28	251.09
12/06/2009	228.23		236.04	239.95		262.90	251.89
25/08/2009	228.00		235.49			262.86	251.85
27/10/2009	227.96		235.19	240.06		262.84	251.89
15/12/2009	227.90		235.36			262.66	251.65
23/02/2010	227.94		235.38			262.68	251.69
07/05/2010	227.96		235.40			262.68	251.71
23/06/2010	227.96		235.40			262.94	252.00
24/08/2010	227.81		235.10			262.94	252.00
26/10/2010	227.89		235.19			262.96	252.05
20/12/2010	227.76		234.75			262.86	251.96
22/02/2011	227.83		234.97			262.96	252.03
18/04/2011	227.92		235.38			263.08	252.25
24/06/2011	228.05		235.80			263.28	252.38
23/08/2011	227.81		235.36			263.16	252.27
25/10/2011	227.34		234.99			262.98	252.05
15/12/2011	227.50		234.95			263.20	252.30
23/02/2012	227.52		234.92			263.34	252.47
25/04/2012	227.41		234.75				252.21
15/06/2012	227.58		235.10	239.83			252.45
28/08/2012	227.39		235.31	239.77		263.22	252.45
22/10/2012	227.48		235.21	239.79		263.16	252.38
20/12/2012	227.48		235.05	239.62		263.44	252.72
26/02/2013	227.59		235.40	239.89		263.52	252.77
23/04/2013	227.69		236.12	240.06		263.70	253.01
26/06/2013	227.76		236.36	240.18		263.76	253.11
28/08/2013	227.58		235.84	240.02		263.68	253.06
17/10/2013	227.56		235.45	239.91		263.62	253.01
16/12/2013	227.78		235.58	240.04		263.80	253.15
19/02/2014	227.85		236.01	240.12		263.78	253.24
15/04/2014	227.90		236.32	240.18		263.90	253.36
16/06/2014	227.81		236.03	240.08		263.88	253.29
26/08/2014	227.67		235.45	239.89		263.80	253.17
22/10/2014	227.70		235.18	239.83		263.82	253.17
10/12/2014	227.72		235.14	239.85		263.70	253.06
24/02/2015	227.94		235.75	240.29		263.92	253.45
28/04/2015	227.92		236.17	240.73		263.96	253.51
22/06/2015	227.85		236.21	240.75		263.96	253.44
19/08/2015	227.76		236.12	240.62		263.88	253.35
23/10/2015	227.69		235.12	239.89		263.80	253.19
15/12/2015	227.72		235.05	239.83		263.84	253.20
19/02/2016	227.69		234.81	239.60		263.66	253.02
25/04/2016	227.63		234.69	239.58		263.74	253.17
20/06/2016	227.56		234.73	239.60		263.74	253.10
29/08/2016	227.47		234.53	239.52		263.70	253.13
24/10/2016	227.36		234.32	239.39		263.46	252.93
20/12/2016	227.37		234.34	239.37		263.48	252.99
23/02/2017	227.43		234.55	239.58		263.62	252.97
26/06/2017	227.19		235.95	240.72		263.00	252.27
25/08/2017	227.32		235.49	240.45		263.78	253.31
20/10/2017	227.14		234.27	239.64		262.88	252.18
12/12/2017	227.28		234.58	240.00		263.58	253.08
20/02/2018	227.32		234.71	239.91		263.70	253.20
24/04/2018	227.37		235.29	240.45		263.28	252.59
18/06/2018	227.32		235.84	240.73		263.38	252.79
22/08/2018	227.28		235.49	240.45		263.20	252.59
25/10/2018	227.34		235.47	240.31		263.36	252.65
12/12/2018	227.47		235.71	240.56		263.68	253.44
19/02/2019	227.70		236.19	241.06		264.28	253.92
29/04/2019	227.72		235.90	240.77		264.22	253.79
17/06/2019	227.63		235.47	240.35		264.12	253.65
26/08/2019	227.52		235.14			264.06	253.54
17/10/2019	227.28		234.81			263.66	252.88
18/12/2019	227.81		234.82			263.34	252.68
25/02/2020	228.03		235.86			264.39	253.99
28/04/2020	228.01		235.84			263.82	253.33
24/06/2020	228.09		236.10			263.68	253.20
26/08/2020	228.09		236.01			264.45	254.01
29/09/2020	228.11		235.27			264.45	253.97
04/11/2020	228.07		235.01			264.45	253.87
24/12/2020	227.94		235.38			264.08	254.03
PR.DTHY_2020062920Pièce n°927.83			235.99			263.98	254.04




80/178

Site d'Artus et Montredon - Rapport de synthèse annuel - année 2020 - Salsigne (11)

Evolution de la charge hydraulique H dans le temps



MONTREDON
Evolution des pressions interstitielles en SC01, SC03 et E1
 Source de données MINELIS





Annexe 5 : site de Montredon
- Résultats synthétiques des levés inclinométriques
FONDASOL

- I5
- I5_m62m69_pt fixe 26 m
- I6
- I6_m62m69_pt fixe 30 m
- I7
- I7_m68m69_pas pt fixe
- Evolution en fonction du temps des déplacements ponctuels suivant l'axe A (Décembre 2017)



Annexe 5 : site de Montredon

- 15



Annexe 5 : site de Montredon

- **I5_m62m69_pt fixe 26 m**

		PROCES-VERBAL D'ESSAI Mesures inclinométriques Conforme NF P 94-156		
N° affaire	DTHY200038 Salsigne	Numéro de la mesure :		69
Nom affaire	Suivi stabilité site Montredon	Opérateur mesure		lb
Sondage n°	I5	Date calibrage sonde		27/05/2018
Numéro de la mesure	Date	Profondeur (m)	Opérateur	Type et n° de sonde
21	14/02/2013	28	FB	SOIL 1340
23	03/05/2013	28	FB	SOIL 1340
25	21/08/2013	28	FB	SOIL 1340
27	05/11/2013	28	FB	SOIL 1340
29	10/03/2014	28	FB	SOIL 1340
31	25/08/2014	28	mh	SOIL 1340
33	25/11/2014	28	FB	SOIL 1340
35	25/03/2015	28	FB	SOIL 1340
37	03/08/2015	28	FB	SOIL 1340
39	13/11/2015	28	FB	SOIL 1340
41	30/05/2016	28	lb	SOIL 1340
43	15/09/2016	28	lb	SOIL 1285
45	09/01/2017	28	LB	SOIL 1285
47	03/07/2017	28	lb	SOIL 1285
49	15/11/2017	28	lb	SOIL 1285
50	19/12/2017	28	lb	SOIL 1285
51	19/02/2018	28	lb	SOIL 1285
53	09/04/2018	28	lb	SOIL 1285
55	21/08/2018	28	lb	SOIL 1285
57	29/01/2019	28	=	SOIL 1285
59	23/04/2019	28	lb	SOIL 1285
61	19/08/2019	28	lb	SOIL 1285
62	06/11/2019	28	lb	SOIL 2872
63	16/12/2019	28	lb	SOIL 2872
64	28/04/2020	28	lb	SOIL 2872
65	11/06/2020	28	lb	SOIL 2872
66	22/07/2020	28	lb	SOIL 2872
67	03/09/2020	28	lb	SOIL 2872
68	14/10/2020	28	lb	SOIL 2872
69	30/11/2020	28	lb	SOIL 2872
Observations :				
Traitemen ^t réalisé par : F. BAYET			Page1/13	Inclinomètre, 2.1.3/suivi inclinometer, initial.inc

		Procès verbal d'essai : Mesures inclinométriques Conforme NF P 94-156									
Affaire :	DTHY200038 Sal-signe	Chantier :	Suivi stabilité site Montredon	Etalonnage :	série 62	06/11/2019					
Inclinomètre :	I5	Angles en 10^{-4} rad	Comparaison :	série 69	30/11/2020						
Prof	m62A1	m62A2	m62(A1-A2)/2	m69A1	m69A2	m69(A1+A2)/2	50-S8	DOL8	DOL2-CGBR	Test	Dapl (cm)
21.50	0.004640	-0.005660	0.004850	-0.000210	0.004640	-0.004820	0.004780	-0.000090	-0.000120	0.0000210	0.9
22.00	0.011860	-0.011800	0.011580	-0.000200	0.011420	-0.011880	0.010860	-0.000480	0.000780	0.000820	3.6
22.50	0.014480	-0.016200	0.014760	-0.000270	0.014800	-0.014900	0.014600	-0.000300	0.000180	0.000240	1.0
23.00	0.015750	-0.016280	0.016050	-0.000350	0.015720	-0.016200	0.015960	-0.000340	0.000010	0.000160	0.7
23.50	0.014260	-0.014880	0.014570	-0.000310	0.014680	-0.015180	0.014890	-0.000390	-0.000020	-0.000020	1.0
24.00	0.014840	-0.015520	0.015180	-0.000340	0.014820	-0.015520	0.015170	-0.000350	0.000030	0.000120	0.4
24.50	0.017560	-0.018300	0.017980	-0.000370	0.017100	-0.017740	0.017420	-0.000220	-0.000050	0.000510	0.00060
25.00	0.017650	-0.018380	0.017960	-0.000400	0.017260	-0.018300	0.018560	-0.000220	-0.000080	-0.000020	2.8
25.50	0.019400	-0.020040	0.019720	-0.000320	0.018920	-0.019660	0.019290	-0.000370	0.000050	0.000480	0.000520
26.00	0.021020	-0.021480	0.021260	-0.000280	0.020580	-0.021160	0.020870	-0.000390	0.000080	0.000380	0.000470
26.50	0.019820	-0.020720	0.020270	-0.000450	0.020820	-0.021180	0.020750	-0.000480	-0.000020	-0.000050	1.7
27.00	0.018720	-0.019280	0.019000	-0.000380	0.019230	-0.019380	0.019560	-0.000380	0.000050	-0.000460	2.0
27.50	0.016620	-0.017140	0.016890	-0.000260	0.016340	-0.017580	0.017110	-0.000270	0.000010	-0.000230	-0.000140
Moy	0.016169	-0.016780	0.016449	-0.000281	0.016238	-0.016784	0.016568	-0.000276	-0.000005	-0.000059	0.000081
Ecart	0.007759	0.007747	0.007748	-0.000074	0.007728	0.007710	0.007716	0.000081	0.000088	0.000082	0.000082
				$3\sigma_n$	0.00023835		$3\sigma_n$	0.00024249			
				$m(A_1 + A_2)/2 < 3\sigma_n : \text{non vérifié}$							
				Nb Points fixes	5						
				Nb Points annulés bas	0						
				Nb Points annulés haut	0						
				Correction	-0.000090						
				Intervalle confiance	0.000235						

Traitement réalisé par F. BAYET
PR DTHY200038-F. Bayet
Site d'Artus et Montredon - Rapport de synthèse annuel - année 2020 - Salsigne (11)

Page 3/13 Inclinomètre 89178/1.3/suivi inclino initial.inc


 fondasol GÉO TECHNOLOGIES		Procès verbal d'essai : Mesures inclinométriques Conforme NF P 94-156						
Affaire :	DTHY200038 Salsigne	Chantier :	Suivi stabilité site Montredon	Etalonnage :	série 62	06/11/2019		
Inclinomètre :	I5	Angles en 10^{-4} rad	Comparaison :	série 69	30/11/2020			

Prof.	m62B1	m62B2	m62(B1+B2)/2	m62(B1+B2)/2	m69B1	m69B2	m69(B1+B2)/2	m69(B1+B2)/2	D0-D8	D0-D2-CBR	Test	Depht (<cm)	Inclinaison (<cm)
21.50	0.010230	-0.012340	0.011650	-0.001360	0.010650	-0.013860	0.011860	-0.001500	0.000440	-0.000280	-0.000240	0.7	-0.02
22.00	0.009440	-0.010980	0.009700	-0.001280	0.007960	-0.01120	0.009790	-0.001880	0.000560	-0.000090	-0.000050	0.1	-0.04
22.50	0.006040	-0.009020	0.007680	-0.001490	0.006920	-0.009820	0.007630	-0.001700	0.000210	-0.000090	-0.000050	0.1	-0.04
23.00	0.005240	-0.007980	0.006610	-0.001370	0.005600	-0.008540	0.006770	-0.001770	0.000400	-0.000160	-0.000120	0.8	-0.04
23.50	0.004660	-0.007200	0.005900	-0.001300	0.004220	-0.008760	0.005980	-0.001710	0.000410	-0.000090	-0.000050	0.0	-0.05
24.00	0.003160	-0.004760	0.003470	-0.001210	0.003360	-0.005520	0.003550	-0.001730	0.000420	-0.000020	-0.000080	0.2	-0.05
24.50	0.002020	-0.004640	0.002830	-0.001510	0.001520	-0.005060	0.003290	-0.001770	0.000040	0.000040	0.000060	0.2	-0.05
25.00	0.001650	-0.003840	0.000710	-0.001180	0.000440	-0.00720	0.000820	-0.001400	0.000020	0.000090	0.000050	2.7	-0.05
25.50	-0.006800	0.000420	-0.001860	-0.001440	-0.002240	-0.002480	0.000120	-0.002360	0.000920	-0.001980	-0.001940	5.6	0.00
26.00	-0.011380	-0.009300	0.008820	-0.001480	-0.011860	-0.007740	-0.009580	-0.001810	0.000820	-0.000210	0.000210	0.6	0.00
26.50	-0.008880	0.007000	-0.007940	-0.0009340	-0.010220	0.007850	-0.008800	-0.001420	0.000480	0.000860	0.000960	2.6	0.00
27.00	-0.002320	-0.000740	-0.001480	-0.000960	-0.002900	-0.000660	-0.001120	-0.001170	0.000800	0.000880	0.000940	1.2	0.00
27.50	0.001160	-0.004260	0.002850	-0.001380	0.000320	-0.003340	0.002050	-0.001760	0.000380	0.000800	0.000840	2.4	0.00
Moy	0.001708	-0.004446	0.002975	-0.001271	0.001104	-0.004652	0.002878	-0.001774	0.000502	0.000097	0.000187		
Ecart	0.007472	0.007456	0.007458	-0.000180	0.0007512	0.007479	0.007454	0.000141	0.000122	0.000398	0.000398		
					$3\sigma_n$	0.0003885	$3\sigma_n$	0.0004245					
					$m(A_1 + A_2)/2 < 3\sigma_n : \text{non vérifié}$								
					Nb Points fixes	5							
					Nb Points annulés bas	0							
					Nb Points annulés haut	0							
					Correction	-0.000088							
					Intervalle confiance	0.0000845							


Traitement réalisé par F. BAYET
PR DTHY200038 - F. Bayet
Site d'Artus et Montredon - Rapport de synthèse annuel - année 2020 - Salsigne (11)

Page 5/13 Inclinomètre 91781.3/suivi inclino initial.inc

fondasol GEO TECHNOLOGIES	Procès verbal d'essai : Mesures inclinométriques Conforme NF P 94-156			
Affaire : DTHY200038 Salsigne	Chantier : Suivi stabilité site Montredon	Etalonnage : série 62	06/11/2019	
Inclinomètre : I5	Angles en 10^{-4} rad	Comparaison : série 69	30/11/2020	




		Procès verbal d'essai : Mesures inclinométriques Conforme NF P 94-156			
Affaire :	DTHY200038 Sal-signe		Chantier :	Suivi stabilité site Montredon	
Inclinomètre :	I5		Angles en 10^{-4} rad	Comparaison :	




Traitement réalisé par F. BAYET PR DTHY200038 F. Bayet n°9 Site d'Artus et Montredon - Rapport de synthèse annuel - année 2020 - Salsigne (11)	Page 7/13	Inclinomètre 939178 1.3/suivi inclino initial.inc
--	-----------	---


		Procès verbal d'essai : Mesures inclinométriques Conforme NF P 94-156			
Affaire :	DTHY200038 Salsigne		Chantier :	Suivi stabilité site Montredon	
Inclinomètre :	I5		Angles en 10^{-4} rad	Comparaison :	
				série 69	
		06/11/2019		30/11/2020	




Procès verbal d'essai : Mesures inclinométriques Conforme NF P 94-156				
Affaire : DTHY200038 Salsigne	Chantier : Suivi stabilité site Montredon	Etalonnage : série 62	06/11/2019	
Inclinomètre : I5	Angles en 10^{-4} rad	Comparaison : série 69	30/11/2020	



fondasol GEOINNOVATION	Procès verbal d'essai : Mesures inclinométriques Conforme NF P 94-156			
Affaire : DTHY200038 Salsigne	Chantier : Suivi stabilité site Montredon	Etalonnage : série 62	06/11/2019	
Inclinomètre : I5	Angles en 10^{-4} rad	Comparaison : série 69	30/11/2020	




		Procès verbal d'essai : Mesures inclinométriques Conforme NF P 94-156			
Affaire : DTHY200038 Salsigne		Chantier : Suivi stabilité site Montredon		Etalonnage : série 62	06/11/2019
Inclinomètre : I5		Angles en 10^{-4} rad		Comparaison : série 69	30/11/2020




Traitement réalisé par F. BAYET PR DTHY200038 F. BAYET Site d'Artus et Montredon - Rapport de synthèse annuel - année 2020 - Salsigne (11)	Page 11/13	Inclinomètre 97176/1.3/suivi inclino initial.inc
--	------------	--

fondasol GEOINNOVATION	Procès verbal d'essai : Mesures inclinométriques Conforme NF P 94-156				
Affaire : DTHY200038 Salsigne	Chantier : Suivi stabilité site Montredon	Etalonnage : série 62	06/11/2019		
Inclinomètre : I5	Angles en 10^{-4} rad	Comparaison : série 69	30/11/2020		



fondasol GÉOTECHNIQUE	Procès verbal d'essai : Mesures inclinométriques Conforme NF P 94-156			
Affaire : DTHY200038 Salsigne	Chantier : Suivi stabilité site Montredon	Etalonnage : série 62	06/11/2019	
Inclinomètre : I5	Angles en 10^{-4} rad	Comparaison : série 69	30/11/2020	





Annexe 5 : site de Montredon

- 16

fondasol MESURE A L'INCLINOMETRE <small>réalisé selon le mode opératoire MO 233-121-B FTQ 233-121-A</small>		TUBE INCLINOMETRIQUE LONGUEUR L : #34,5 m LONGUEUR HORS SOL L ₀ : m LONGUEUR DU PREMIER TUBE L _m : m MESURE INCLINOMETRIQUE HAUTEUR EMBASE DE MESURE m L _{ref} : UTILISATION RALLONGE <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> NON EMBASE ALU DE 25 cm :			
AFFAIRE N° : DTNY.20.0038 CHANTIER : SALSIGNE SONDAGE N° : I 6					
OBSERVATIONS SUR L'IMPLANTATION : A ⁺ : 202° S B ⁺ : 292° O					
DATE MESURE	N° SONDE INCLINO	PROFONDEUR	OPERATEUR	VISA OPERATEUR	OBSERVATIONS SUR LA MESURE
28/04/20	S01L2872	#34,5	L.B		
11/06/20	S01L2871	#34,5	L.B		
22/07/20	S01L2871	#34,5	L.B		
03/09/20	S01L2872	#34,5	L.B		
14/10/20	S01L2872	#34,5	L.B		
30/11/20	S01L2872	#34,5	L.B		




fondasol

Annexe 5 : site de Montredon


- I6_m62m69_pt fixe 30 m

		PROCES-VERBAL D'ESSAI Mesures inclinométriques Conforme NF P 94-156		
N° affaire	DTHY200038 Salsigne	Numéro de la mesure :		69
Nom affaire	Suivi stabilité site Montredon	Opérateur mesure		lb
Sondage n°	I6	Date calibrage sonde		27/05/2018
Numéro de la mesure	Date	Profondeur (m)	Opérateur	Type et n° de sonde
21	14/02/2013	32.5	FB	SOIL 1340
24	25/07/2013	32.5	FB	SOIL 1340
25	21/08/2013	32.5	FB	SOIL 1340
27	05/11/2013	32.5	FB	SOIL 1340
29	10/03/2014	32.5	FB	SOIL 1340
31	25/08/2014	32.5	mh	SOIL 1340
33	25/11/2014	32.5	FB	SOIL 1340
35	25/03/2015	32.5	FB	SOIL 1340
37	03/08/2015	32.5	FB	SOIL 1340
39	13/11/2015	32.5	FB	SOIL 1340
41	30/05/2016	32.5	lb	SOIL 1340
43	15/09/2016	32.5	lb	SOIL 1285
45	09/01/2017	32.5	LB	SOIL 1285
46	21/02/2017	32.5	lb	SOIL 1285
50	19/12/2017	34.5	lb	SOIL 1285
51	19/02/2018	34.5	lb	SOIL 1285
53	09/04/2018	34.5	lb	SOIL 1285
54	26/06/2018	34.5	=	SOIL 1285
55	21/08/2018	34.5	lb	SOIL 1285
56	06/11/2018	34.5	=	SOIL 1285
57	29/01/2019	34.5	=	SOIL 1285
58	26/03/2019	34.5	lb	SOIL 1285
61	19/08/2019	34.5	lb	SOIL 1285
62	06/11/2019	34.5	lb	SOIL 2872
63	16/12/2019	34.5	lb	SOIL 2872
64	28/04/2020	34.5	lb	SOIL 2872
65	11/06/2020	34.5	lb	SOIL 2872
66	22/07/2020	34.5	lb	SOIL 2872
67	03/09/2020	34.5	lb	SOIL 2872
68	14/10/2020	34.5	lb	SOIL 2872
69	30/11/2020	34.5	lb	SOIL 2872
Observations :				
Traitemet réalisé par : F. BAYET			Page1/13	Inclinomètre, 2.1.3/suivi inclino initial.inc

fondasol GEOINNOVATION	Procès verbal d'essai : Mesures inclinométriques Conforme NF P 94-156			
Affaire : DTHY200038 Salsigne	Chantier : Suivi stabilité site Montredon	Etalonnage : série 62	06/11/2019	
Inclinomètre : I6	Angles en 10^{-4} rad	Comparaison : série 69	30/11/2020	




fondasol GÉOTECHNIQUE		Procès verbal d'essai : Mesures inclinométriques Conforme NF P 94-156			
Affaire : DTHY200038 Sal-signe	Chantier : Suivi stabilité site Montredon		Etalonnage : série 62	06/11/2019	
Inclinomètre : I6	Angles en 10^{-4} rad		Comparaison : série 69	30/11/2020	




Traitement réalisé par F. BAYET PR DTHY200038 F. BAYET Site d'Artus et Montredon - Rapport de synthèse annuel - année 2020 - Salsigne (11)	Page 7/13	Inclinomètre 1.3/suivi inclino initial.inc 109/178
--	-----------	---


		Procès verbal d'essai : Mesures inclinométriques Conforme NF P 94-156			
Affaire :	DTHY200038	Chantier :	Suivi stabilité site Montredon	Etalonnage :	série 62
Inclinomètre :	I6	Angles en 10^{-4} rad		Comparaison :	série 69
					30/11/2020




		Procès verbal d'essai : Mesures inclinométriques Conforme NF P 94-156			
Affaire :	DTHY200038 Salsigne		Chantier :	Suivi stabilité site Montredon	
Inclinomètre :	I6		Angles en 10^{-4} rad	Comparaison :	
Inclinomètre 69		Angles en 10^{-4} rad		Comparaison : série 69 30/11/2020	



fondasol GEOINNOVATION	Procès verbal d'essai : Mesures inclinométriques Conforme NF P 94-156			
Affaire : DTHY200038 Salsigne	Chantier : Suivi stabilité site Montredon	Etalonnage : série 62	06/11/2019	
Inclinomètre : I6	Angles en 10^{-4} rad	Comparaison : série 69	30/11/2020	




fondasol GÉO TECHNOLOGIES	Procès verbal d'essai : Mesures inclinométriques Conforme NF P 94-156			
Affaire : DTHY200038 Salsigne	Chantier : Suivi stabilité site Montredon	Etalonnage : série 62	06/11/2019	
Inclinomètre : I6	Angles en 10^{-4} rad	Comparaison : série 69	30/11/2020	




Traitement réalisé par F. BAYET PR DTHY200038 F. Bayet n°9 Site d'Artus et Montredon - Rapport de synthèse annuel - année 2020 - Salsigne (11)	Page 11/13	Inclinomètre 1.3/suivi inclino initial.inc 113/178
--	------------	---

	Procès verbal d'essai : Mesures inclinométriques Conforme NF P 94-156				
Affaire : DTHY200038 Salsigne	Chantier : Suivi stabilité site Montredon	Etalonnage : série 62	06/11/2019		
Inclinomètre : I6	Angles en 10^{-4} rad	Comparaison : série 69	30/11/2020		





fondasol GÉOTECHNIQUE	Procès verbal d'essai : Mesures inclinométriques Conforme NF P 94-156			
Affaire : DTHY200038 Salsigne	Chantier : Suivi stabilité site Montredon	Etalonnage : série 62	06/11/2019	
Inclinomètre : I6	Angles en 10^{-4} rad	Comparaison : série 69	30/11/2020	





Annexe 5 : site de Montredon

- 17

 <p style="text-align: center;">L'INCLINOMETRE</p> <p>réalisé selon le mode opératoire MO 233-121-B FTQ 233-121-A</p> <p>AFFAIRE N° : DTHY.20.0038</p> <p>CHANTIER : SALSIGNE</p> <p>SONDAGE N° : 18</p>	<p>TUBE INCLINOMETRIQUE</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>LONGUEUR L :</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>LONGUEUR HORS SOL L_0 :</td> <td>0,41 m</td> </tr> <tr> <td>LONGUEUR DU PREMIER TUBE L_m :</td> <td>m</td> </tr> </table> <p>MESURE INCLINOMETRIQUE</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>HAUTEUR EMBASE DE MESURE</td> <td>0,41 m</td> </tr> <tr> <td>L_{ref}:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UTILISATION RALLONGE</td> <td>OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>EMBASE ALU DE 25 cm :</td> <td></td> </tr> </table>	LONGUEUR L :	m	LONGUEUR HORS SOL L_0 :	0,41 m	LONGUEUR DU PREMIER TUBE L_m :	m	HAUTEUR EMBASE DE MESURE	0,41 m	L_{ref} :		UTILISATION RALLONGE	OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>	EMBASE ALU DE 25 cm :		
LONGUEUR L :	m															
LONGUEUR HORS SOL L_0 :	0,41 m															
LONGUEUR DU PREMIER TUBE L_m :	m															
HAUTEUR EMBASE DE MESURE	0,41 m															
L_{ref} :																
UTILISATION RALLONGE	OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>															
EMBASE ALU DE 25 cm :																
<p>OBSERVATIONS SUR L'IMPLANTATION :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="flex: 1; padding-right: 20px;">  </div> <div style="flex: 1;">  </div> </div>																
DATE MESURE	N° SONDE INCLINO	PROFONDEUR	OPERATEUR	VISA OPERATEUR	OBSERVATIONS SUR LA MESURE											
14/10/20 2012872	34,5	L.B			renoue 0 avec celle pris juste de la tete p3											
30/11/20 2012872	34,5	L.B														



fondasol

Annexe 5 : site de Montredon

- I7_m68m69_pas pt fixe

		PROCES-VERBAL D'ESSAI Mesures inclinométriques Conforme NF P 94-156		
N° affaire		DTHY200038 Sal-signé	Numéro de la mesure :	
Nom affaire		Suivi stabilité site Montredon	Opérateur mesure	
Sondage n°		I7	Date calibrage sonde	
<hr/>				
Numéro de la mesure	Date	Profondeur (m)	Opérateur	Type et n° de sonde
68	14/10/2020	34.5	lb	SOIL 2872
69	30/11/2020	34.5	lb	SOIL 2872
Observations : Traitement réalisé par : F. BAYET				
				Page 1/11 Inclinomètre, 2.1.3 /suivi inclino initial.inc

		Procès verbal d'essai : Mesures inclinométriques Conforme NF P 94-156												
Affaire : DTHY200038 Sal-signe		Chantier : Suivi stabilité site Montredon				Etalonnage : série 68				14/10/2020				
Inclinomètre : I7		Angles en 10^{-4} rad				Comparaison : série 69				30/11/2020				
Prof	m68A1	m68A2	$m68(A_1+A_2)/2$	m69A1	$m69(A_1+A_2)/2$	$m69(A_1+A_2)/2$	50-S8	DOL-S	DOL-D2-CBR	Test	Dapl (<em)	Insect (<em)	Dapl n°m (<em)	
21.08	-0.034440	0.038740	-0.034090	-0.0003350	-0.034120	0.083950	-0.038400	-0.000080	-0.000270	-0.000050	0.0	0.09	-0.00	0.08
21.58	-0.037080	0.038540	-0.036810	-0.000370	-0.036660	0.083880	-0.036370	0.000010	-0.000380	0.000060	0.0	0.09	-0.00	0.08
22.08	-0.038900	0.038520	-0.038910	-0.000390	-0.039080	0.083880	-0.038940	-0.000140	-0.000250	0.000080	0.0	0.09	-0.00	0.08
22.58	-0.034090	0.040150	-0.040570	-0.000390	-0.040660	0.040950	-0.040580	-0.000380	-0.000310	0.000010	0.0	0.09	-0.00	0.08
23.08	-0.034980	0.039860	-0.040390	-0.000390	-0.041680	0.040400	-0.040160	-0.000360	-0.000280	0.000010	0.0	0.09	-0.00	0.08
23.58	-0.040440	0.039920	-0.040330	-0.000310	-0.040460	0.040150	-0.040340	-0.000340	-0.000270	0.000010	0.0	0.09	-0.00	0.08
24.08	-0.040580	0.038900	-0.040240	-0.000340	-0.040300	0.040120	-0.040210	-0.000350	-0.000250	0.000080	0.0	0.09	-0.00	0.08
24.58	-0.039160	0.038440	-0.038820	-0.000340	-0.038880	0.083620	-0.038790	-0.000180	-0.000210	0.000070	0.0	0.09	-0.00	0.08
25.08	-0.037780	0.037140	-0.037460	-0.000320	-0.037400	0.083740	-0.037350	0.000050	-0.000270	0.000110	0.0	0.09	-0.00	0.08
25.58	-0.038680	0.038460	-0.038520	-0.000460	-0.038560	0.083660	-0.038520	-0.000100	-0.000260	0.000160	0.0	0.08	-0.00	0.08
26.08	-0.038170	0.038380	-0.0381280	-0.000420	-0.0381120	0.0831140	-0.0381180	0.000010	-0.000480	-0.000150	0.0	0.07	-0.00	0.08
26.58	-0.032780	0.032760	-0.0327480	-0.000370	-0.0327500	0.023200	-0.0327850	-0.000150	-0.000220	-0.000080	0.0	0.07	-0.00	0.08
27.08	-0.032590	0.032920	-0.0325460	-0.000440	-0.0325560	0.023320	-0.032540	-0.000120	-0.000220	-0.000020	0.0	0.06	-0.00	0.08
27.58	-0.0324480	0.023580	-0.024140	-0.000340	-0.024160	0.024100	-0.024130	-0.000380	-0.000310	-0.000010	0.0	0.06	-0.00	0.08
28.08	-0.026140	-0.026310	-0.026310	-0.000370	-0.026360	0.026540	-0.026360	-0.00020	-0.000350	0.000060	0.0	0.06	-0.00	0.08
28.58	-0.031040	-0.031380	-0.030340	-0.000320	-0.031320	0.031260	-0.031290	-0.00030	-0.000310	-0.000090	0.0	0.06	-0.00	0.08
29.08	-0.028720	-0.022940	-0.023380	-0.000390	-0.023160	0.023920	-0.023040	-0.000120	-0.000270	-0.000090	0.0	0.06	-0.00	0.08
29.58	-0.020540	0.019500	-0.020020	-0.000320	-0.020060	0.019520	-0.019520	-0.000140	-0.000380	-0.000100	0.0	0.04	-0.00	0.08
30.08	-0.020440	0.019260	-0.019360	-0.000390	-0.019360	0.019360	-0.019380	-0.000160	-0.000420	-0.000030	0.0	0.04	-0.00	0.08
30.58	-0.010560	0.039640	-0.010700	-0.000480	-0.010640	0.039320	-0.039480	-0.000110	-0.000220	-0.000040	0.0	0.04	-0.00	0.08
31.08	-0.014380	0.010720	-0.011040	-0.000320	-0.010960	0.010200	-0.010990	0.000030	-0.000350	-0.000050	0.0	0.01	-0.00	-0.01
31.58	-0.017650	0.016740	-0.017120	-0.000380	-0.017400	0.017260	-0.017380	-0.000020	-0.000360	0.0000260	0.0	0.01	-0.00	-0.01
32.08	-0.026820	0.027850	-0.028350	-0.000470	-0.028340	0.028240	-0.028270	-0.000070	-0.000400	0.000120	0.0	0.02	-0.00	0.00
32.58	-0.038600	0.038770	-0.030390	-0.000340	-0.037480	0.037760	-0.037620	0.000140	-0.000480	-0.000090	0.0	0.08	-0.00	0.00
33.08	-0.0386780	0.0385100	-0.0386440	-0.000340	-0.0386280	0.0388340	-0.0386310	0.000080	-0.000370	-0.000180	0.0	0.03	-0.00	0.00
33.58	-0.038920	0.0383120	-0.0383520	-0.000400	-0.0383260	0.0382420	-0.0383200	-0.000060	-0.000240	-0.000020	0.0	0.01	-0.00	0.00
34.08	-0.034620	0.034130	-0.034400	-0.000320	-0.034420	0.034280	-0.034350	-0.000350	-0.000270	-0.000070	0.0	0.00	-0.00	0.00
Moy	-0.022348	0.021606	-0.021977	-0.000371	-0.022041	0.023812	-0.021927	-0.000114	-0.000257	-0.000051				
Ecart	0.011980	0.012020	0.012010	0.000090	0.011970	0.012060	0.012010	0.000102	0.000087	0.000117				
S _n				0.00026888				3 _n	0.00080742					
Traitement réalisé par F. BAYETE PR DTHY200038 F. Fécette n°9 Site d'Artus et Montredon - Rapport de synthèse annuel - année 2020 - Salsigne (11)														
		m(A ₁ +A ₂)/2<3 _n : iron vérifié												
		Nb Points fixes												
		Nb points annulés bas												
		Nb points annulés haut												
		Correction												
		Intervalle confiance												
		Inclinomètre A1.3/suivi inclino initial.inc												